

Safety Briefing Sheet

Pastikan Spesifikasi Material Sesuai Requirement!

Background :

Beberapa waktu yang lalu, ditemukan adanya indikasi penggunaan consumable material yang salah saat melakukan servicing pada sebuah pesawat yang sedang C-check. Hal ini diketahui oleh technical representative saat melaksanakan pengecekan dokumen, dimana terdapat ketidaksesuaian type of material requirement pada job card dengan AMM. Tentu saja hal ini akan berdampak serius terhadap sistem pesawat jika material yang dipergunakan tidak sesuai dengan spesifikasi.

Contributing Factor:



Task Knowledge

Planning Engineer tidak memiliki pengetahuan cukup terkait *basic planning*.




Complacency

1. Planning Engineer tidak melakukan verifikasi material requirement sesuai CML dan AMM.
2. Inspektur tidak mendeteksi adanya perbedaan tipe material antara jobcard dan AMM.
3. Mekanik dan Engineer tidak verifikasi tipe material sesuai AMM sebelum melakukan servicing.




Incorrect information

Planning Engineer salah dalam memasukkan material requirement pada jobcard.



Maintenance Tips :

Berikut beberapa tips untuk meningkatkan awareness guna meminimalisir kasus serupa terjadi di kemudian hari, yaitu:



Do No. 4:
Selalu mengacu pada Approved data/Maintenance data dalam membuat maintenance instruction/Rectification order.

SBS Applicable for :
TB, TC, TF, TL, TJ, TV
Scan the QR code or click the link
<https://bit.ly/TQY-SBS-013-2023>



Safety Inspection (TQY)