



Safety Briefing Sheet

Tingkatkan Awareness Untuk Tahun 2023 Yang Lebih Baik

Background:

Berdasarkan kaleidoskop event investigasi tahun 2022 yang telah dihimpun oleh *Safety Inspection Unit*, disepanjang tahun 2022 terdapat **50 event incident dan maintenance error** dan **173 Contributing Factors** yang ditindaklanjuti menjadi investigasi MEDA.



Dari 50 event MEDA di tahun 2022, berikut *summary top 5 event MEDA* dengan nilai CoPQ tertinggi:

CoPQ \$250,000  VN-A667 Fuselage Lower Skin Wrinkle	CoPQ \$267,841  HPT Rotor Module Damage During Change Stand	CoPQ \$176,340  LH Wing Tip OE-ITG hit the nose section of PK-GLG	CoPQ \$150,000  PK-GQO Engine #1 Thrust Reverser Inner Wall Damage	CoPQ \$8,478  PK-GHF HPTCC Duct of Engine #2 Damage During Reverser Installation
---	--	--	--	---

Lesson Learn

Maintenance Error dan Incident yang berakibat pada CoPQ dapat dikurangi dengan identifikasi menyeluruh terhadap dominan Contributing Factors dengan memperbanyak aktifitas proaktif hazard identification. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi human error antara lain:

1. Lakukan TAKE 2 sebelum bekerja.
2. Bekerjalah sesuai dengan otorisasi yang anda miliki.
3. Pastikan anda bekerja dengan kondisi sehat.
4. Komunikasikan kepada Supervisor/Manager apabila terdapat kendala pada saat bekerja.

Lakukan tiap Langkah kerja dengan benar & akurat sesuai maintenance instruction & approved data/Maintenance data pada Do No.6 pada Do & Don't Policy.

Scan the QR code or click the link
<https://bit.ly/TQY-SBS-001-2023>
 SBS Applicable for: TB, TC, TE, TF, TJ, TL, TM, TQ, TV

