

Safety Briefing Sheet

Perhatikan Hal Ini Sebelum Membuka Pintu Pesawat!

Background :

Beberapa waktu yang lalu terjadi escape slide deployment ketika melakukan maintenance di area door. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui bahwa pesawat tersebut sedang menjalani 24 hours check dan merupakan ex ferry flight. Kejadian ini dipicu oleh personal tidak menyadari bahwa emergency control handle berada di armed position sebelum personel membuka pintu untuk melakukan maintenance.



Maintenance Tips :

Untuk meningkatkan kembali awareness dalam membuka pintu pesawat, berikut adalah beberapa tips yang dapat diperhatikan yaitu:

1. Sebelum melakukan aktivitas maintenance pastikan *Maintenance Manual* sudah tersedia.
2. Jangan **complacent** ketika melakukan pekerjaan yang sudah terbiasa dilakukan. Pahami *Maintenance Manual* secara detail.
3. Sebelum membuka pintu pesawat, pastikan *door handle* berada pada *disarmed position* dan *safety pin* terpasang sesuai dengan *Maintenance Manual*.
4. Pastikan bahwa personel yang men-operate (termasuk remove-install) adalah Authorized Personel

Do No. 15:
Perhatikan dan indahkan setiap warning, precaution dan notice yang dipersyaratkan oleh setiap pekerjaan

SBS Applicable for :
TB, TL, TJ
Scan the QR code or click the link
<https://bit.ly/TQY-SBS-020-2023>



Safety Inspection (TQY)