



Safety Briefing Sheet

Tertib Administrasi Guna Menjaga Data Quality Integrity (DQI) Pada Inventory Management

Background :


Terdapat tiga DQI yang perlu dijaga untuk memantau pergerakan material yaitu **Waiting to be Used (WTU) - Waiting to be Consumed (WTC)**, **Waiting for Repair (WFR)** dan **In Transit**. WTU yaitu persediaan yang ada di work area atau storage bay secara sistem yang siap di-install (tipe material repairable dan rotatable). WTC yaitu persediaan yang ada di work area atau storage bay secara sistem yang siap di-consume (tipe material expandable). WFR yaitu komponen yang ada di storage location 3000 atau 3100 paska removal atau declare unserviceable yang menunggu proses repair. In transit yaitu material rotatable, repairable, expendable dan tool yang berada dalam perjalanan menuju suatu plant.

Click link to access the video!
<https://bit.ly/DQISeriesPart3>


Maintenance Tips :

Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban administrasi dalam mendukung data quality inventory management yaitu:



Do No. 11:
Catat dengan lengkap P/N, S/N dan posisi dari Part / Component yang dilepas atau yang dipasang di pesawat sesuai dengan prosedur.

SBS Applicable for :
TB, TC, TD, TE, TF, TJ, TL, TM, TV
Scan the QR code or click the link
<https://bit.ly/TQY-SBS-016-2023>



Safety Inspection (TQY)