


Beberapa bulan yang lalu salah satu customer menemukan adanya *tools* yang tertinggal di area wing pesawat setelah melakukan *test-flight*. Dari hasil investigasi yang dilakukan berdasarkan semua data yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa tool tersebut terbawa pada salah satu pesawat pada saat menjalani maintenance di GMF. Saat proses investigasi diketahui bahwa tool tersebut dinyatakan hilang, namun tidak ada data lengkap mengenai tool suspect missing ini.

Pada akhir proses investigasi ditemukan Contributing factor sebagai berikut:

Organizational Factors - Work process/procedure not followed

Engineer mengidentifikasi adanya tool missing, namun engineer melakukan pengisian form Missing Tool (GMF/ Q-354) dengan tidak lengkap, mengacu kepada QP 204-01 Control Acceptance of Tools and Equipment Section 3.11. Missing Tool or Equipment handling.



Pada gambar diatas, diketahui bahwa laporan missing tool belum di informasikan kepada atasan sehingga tidak terdapat sign/name sesuai dengan requirement di TFM (Technical Form Manual).

Berikut ini beberapa tips agar kejadian serupa tidak terjadi :

1. Selalu pastikan tools pada drawer sudah sesuai jumlah dan jenisnya berdasarkan list tools yang berada pada drawer pada saat akan memulai dan tidak lupa mencatat hasil pengecekan di akhir suatu pekerjaan.
2. Bagi personel yang bertugas sebagai "Peminjam", wajib menyampaikan kepada rekan kerja satu crew bahwa tool drawer yang dipergunakan oleh crew tersebut adalah responsible si peminjam. Maka setiap pemakaian tools harus sepengetahuan "Peminjam".
3. Bila terjadi kerusakan dan kehilangan pada tools yang merupakan bagian dari drawer segera laporkan (Ref QP-204-01) kepada superior dan unit terkait agar dilakukan corrective action agar tidak berdampak pada event yang lebih buruk.

Tips diatas akan lebih efektif untuk mencegah accident/incident apabila kita konsisten dan berkomitmen melaksanakan tips tersebut. Selalu ingat bahwa mengesampingkan prosedur sekecil apapun itu, pastinya dapat menyebabkan dampak buruk yang tidak kita inginkan. [Safety Inspection]