


Safety Briefing Sheet

Pastikan Removal Tag Terpasang Dengan Lengkap


Background:

Sepanjang tahun 2022 terdapat 71 occurrence report yang berkaitan dengan "TAGGING". Salah satu contoh occurrence yang dilaporkan yaitu terkait dengan tidak dipasangnya tagging saat fase removal. Selain itu juga ditemukan adanya tagging namun tidak berisi informasi yang lengkap. Berdasarkan QP 209-05 poin 3.1.12 Flow process procedure maintenance execution (removal phase), removal tag harus di pasang di aircraft dan serviceability tag dan dipasang di part/component yang di lepas.



Maintenance Tips:

Beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga traceability dari part/component yaitu sebagai berikut:



Do No.11: Catat dgn lengkap termasuk P/N, S/N dan posisi dari Part / Component yang dilepas atau yang dipasang dipesawat sesuai dengan prosedur.

Scan the QR code or click the link https://bit.ly/TQY-SBS-004-2023 SBS Applicable for: TB, TJ, TL



Safety Inspection (TQY)

